


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-542** Data rilievo **09.12** Riilevatore **bdf** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Vedegheto** IGM: **la Cavanella** Toponimo: **La Palazzina**
 Indirizzo: **Via Faggeto 54/a - Via Faggeto 54** Complesso edilizio: N. elementili: **1**



Longitudine 11.1125958 Latitudine 44.34415052

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione **Palazzina** Insediamenti: **insediamento rurale: Casa rurale**
 Edifici: epoca: vincolo:

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso **Giardino/parco privato** Rapporto con la strada **Diretto** Spazi verdi **Sistemazione formale**
 Cortile privato **Indiretto** **Alberature di pregio**
 Parcheggio privato Mediato da **Alberature**
Altro: **Siepi**

Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni **Grande valore ambientale**
Note: **Valore ambientale**
 Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-542.01 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - residenzi** Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via Faggeto 54/a - Via Faggeto 54** Catasto Foglio Particella **36 161**


INDAGINI: **scheda di indagine 2012**
Note **2 unita'**

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



Sv54201.1.jpg

2012_09_12 11_34_28



Sv54201.2.jpg

2012_09_12 11_33_18



Sv54201.3.jpg

2012_09_12 11_33_37



Sv54201.4.jpg

2012_09_12 11_34_13

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo		Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note: 2 unita'			

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Mediocre
Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> Aperture a garage, Inferriate, Strutture in c.a. a vista
Presenza elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato
Note sull'edificio:	portone ad arco meridiana catene