

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-546** Data rilievo **09.18** Riilevatore **bm** Comune: **Savigno**

OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **URBANO**


Località: **Villa** IGM: **Samoggia** Toponimo: **Villa Di Qua**

Indirizzo: **Via Samoggia 2416 - Via Samoggia 2404/a** Complesso edilizio: N. elementili: **6**



Longitudine 11.057285 Latitudine 44.3911703433333

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore

Significativo

Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale

Cortile privato Indiretto Alberature di pregio

Parcheggio privato Mediato da Alberature

Altro: Siepi

Altro:

Materiale pavimentazioni **asfalto, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-546.01

Tipologia originaria

Cortina edilizia

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **Via Coste 48 - Via Samoggia 2404/b**

Catasto Foglio Particella

2 189

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Non utilizzato

Residenza

Piano primo

Non utilizzato

Residenza

Piano secondo

Non utilizzato

Residenza

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero**
Compromissione (imm., materiali) **Leggero**
Stato di conservazione / degrado **Mediocre/Cattivo**

Presenza di elementi aggiunti: **Deposito, Locale accessorio alla residenza**
Incongruità del fabbricato :
Presenza elementi di pregio **Cornici marcapiano**
Valore architettonico complessivo **Elevato**
Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-546.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fiEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Samoggia 2416 - Via Samoggia 2404/a**

Catasto Foglio Particella

2 114INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54602.1.jpg

2012_09_18 14_20_28



Sv54602.2.jpg

2012_09_18 14_26_20

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	Accessori alla residenza
Piano primo	Non utilizzato	Accessori alla residenza
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato
Note sull'edificio:	tamponature

EDIFICIO

SV-546.03

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Samoggia 2404/a - Via Samoggia 2416**

Catasto Foglio Particella

2 101INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **inesistente**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-546.04

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Samoggia 2416 - Via Samoggia 2404/a**

Catasto Foglio Particella

2 114INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-546.05Tipologia originaria **Cortina edilizia**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Coste 36 - Via Coste 30**

Catasto Foglio Particella

2 101INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54605.1.jpg

2012_09_18 14_22_40



Sv54605.2.jpg

2012_09_18 14_27_28

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Non utilizzato**Residenza**

Piano primo

Non utilizzato**Residenza**

Piano secondo

Non utilizzato**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

Mediocre/Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:

 Deposito

Incongruità del fabbricato :

 Sopraelevazioni

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-546.06

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Coste 30 - Via Samoggia 2404**

Catasto Foglio Particella

2 116INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54606.1.jpg

2012_09_18 14_21_27



Sv54606.2.jpg

2012_09_18 14_28_40

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	Residenza
Piano primo	Non utilizzato	Residenza
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Mediocre/Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> Scale esterne
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato

Note sull'edificio: