


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-547** Data rilievo **09.18** Riilevatore **bm** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **URBANO**
 Località: **Villa** IGM: **Samoggia** Toponimo: **Villa**
 Indirizzo: **Via Samoggia 2557/n - [via Samoggia 2257/l]** Complesso edilizio: N. elementili: **6**



Longitudine 11.0588806 Latitudine 44.390339905

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione **Beata Vergine della V** Insediamenti: **insediamento religioso: Santuario**

Edifici: epoca: **dopo il 1409** vincolo:

all'interno è conservata un'immagine (cammeo) datata 1409. Eretto nel XV sec. E rifatto più volte, secondo la tradizione si formò una immagine in resina della Madonna in seguito all'abbattimento di un pruno. Anche nominata Beata vergine del Pruno o Concezione di Maria.

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

| | | | | | |
|---|--|------------------------|---|-------------|--|
| Tipo di uso | <input type="checkbox"/> Giardino/parco privato | Rapporto con la strada | <input checked="" type="checkbox"/> Diretto | Spazi verdi | <input type="checkbox"/> Sistemazione formale |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato | | <input checked="" type="checkbox"/> Indiretto | | <input type="checkbox"/> Alberature di pregio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Parcheggio privato | Mediato da | | | <input checked="" type="checkbox"/> Alberature |
| Altro: | | | | Altro: | <input checked="" type="checkbox"/> Siepi |
| Materiale pavimentazioni | porfido, asfalto | | | | |
| Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Qualità complessiva degli spazi esterni | <input type="checkbox"/> Grande valore ambientale | | | | |
| Note: | <input checked="" type="checkbox"/> Valore ambientale | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso | | | | |

EDIFICIO

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| SV-547.01 | Tipologia originaria | Edificio religioso - Chiesa | Edificio di origine storica | <input checked="" type="checkbox"/> | Complesso edilizio: | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Territorio: URBANO | Indirizzo | Via Samoggia 2557/n - [via Samoggia 2257/l] | Catasto Foglio Particella | 8 | B | | |
| INDAGINI: scheda di indagine 2012 | | | | | | | |
| Note | | | | | | | |
| NonEsistente | <input type="checkbox"/> | NonAccessibile | <input type="checkbox"/> | NonStorico | <input type="checkbox"/> | Edificio Accessorio non rilevante | <input type="checkbox"/> |



Sv54701.1.jpg

2012_09_18 12_36_13



Sv54701.2.jpg

2012_09_18 12_34_19

USO ATTUALE

| | Completamente in uso | Servizi pubblici |
|------------------------|----------------------|------------------|
| Piano terra / rialzato | | |
| Piano primo | - | - |
| Piano secondo | - | - |
| Altri piani superiori | - | - |
| Accessori non storici | - | |
| Note: | | |

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Alterazione tipologica | Assente |
| Compromissione (imm., materiali) | Assente |
| Stato di conservazione / degrado | Buono |
| Presenza di elementi aggiunti: | <input type="checkbox"/> |
| Incongruità del fabbricato : | <input type="checkbox"/> |
| Presenza elementi di pregio | <input type="checkbox"/> |
| Valore architettonico complessivo | Elevato |
| Note sull'edificio: | |

EDIFICIO

SV-547.02

Tipologia originaria

Edificio religioso - Oratorio, CappelEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Samoggia 2557/n - [via Samoggia 2257/I]

Catasto Foglio Particella

8**B**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

accessorio della chiesaNonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54702.1.jpg

2012_09_18 12_35_04



Sv54702.2.jpg

2012_09_18 12_48_31

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Servizi pubblici**

Piano primo

Completamente in uso**Servizi pubblici**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note: **accessorio della chiesa**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

BuonoPresenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:


EDIFICIO

SV-547.03

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Samoggia 2257/e - Via Samoggia 2257/f**Catasto Foglio Particella **8 72**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54703.1.jpg

2012_09_18 12_36_42



Sv54703.2.jpg

2012_09_18 12_34_57

USO ATTUALE

| | | | |
|------------------------|-----|-----------------------------|------------------|
| Piano terra / rialzato | | Completamente in uso | Residenza |
| Piano primo | | Completamente in uso | Residenza |
| Piano secondo | | - | - |
| Altri piani superiori | N : | - | - |
| Accessori non storici | | - | |

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Alterazione tipologica | Grave |
| Compromissione (imm., materiali) | Grave |
| Stato di conservazione / degrado | Mediocre |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Presenza di elementi aggiunti: | <input type="checkbox"/> | |
| Incongruità del fabbricato : | <input checked="" type="checkbox"/> | Rivestimenti |
| Presenza elementi di pregio | <input type="checkbox"/> | |
| Valore architettonico complessivo | | Irrilevante |

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-547.04

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Samoggia 2257/g - Via Samoggia 2257/f

Catasto Foglio Particella

8 71INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54704.1.jpg

2012_09_18 12_36_00



Sv54704.2.jpg

2012_09_18 12_35_31

USO ATTUALE

| | | | |
|------------------------|-----|-----------------------------|------------------|
| Piano terra / rialzato | | Completamente in uso | Residenza |
| Piano primo | | Completamente in uso | Residenza |
| Piano secondo | | - | - |
| Altri piani superiori | N : | - | - |
| Accessori non storici | | - | - |

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Alterazione tipologica | Grave |
| Compromissione (imm., materiali) | Grave |
| Stato di conservazione / degrado | Mediocre |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Presenza di elementi aggiunti: | <input type="checkbox"/> | |
| Incongruità del fabbricato : | <input checked="" type="checkbox"/> | Aperture, Rivestimenti, Tetto a falde sfalsate |
| Presenza elementi di pregio | <input type="checkbox"/> | |
| Valore architettonico complessivo | | Irrilevante |
| Note sull'edificio: | | tamponature |

EDIFICIO

SV-547.05

Tipologia originaria

Cortina edilizia

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Samoggia 2257/e - Via Samoggia 2257/h

Catasto Foglio Particella

8 194INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54705.1.jpg

2012_09_18 12_37_12



Sv54705.2.jpg

2012_09_18 12_34_38

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Grave

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:



Incongruità del fabbricato :

**Balconi aggettanti, Rivestimenti, Tettoie**

Presenza elementi di pregio



Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-547.06

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Samoggia 2257/h - Via Samoggia 2257/l

Catasto Foglio Particella

8**74**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **storica solo la parte**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54706..jpg

2012_09_18 12_33_13



Sv54706.1.jpg

2012_09_18 12_34_00



Sv54706.2.jpg

2012_09_18 12_34_49

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Albergo**

Piano primo

Completamente in uso**Albergo**

Piano secondo

Completamente in uso**Albergo**

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note: **storica solo la parte**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Alterazione tipologica | Grave |
| Compromissione (imm., materiali) | Leggero/Grave |
| Stato di conservazione / degrado | Mediocre |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Presenza di elementi aggiunti: | <input type="checkbox"/> | |
| Incongruità del fabbricato : | <input checked="" type="checkbox"/> | Aperture |
| Presenza elementi di pregio | <input type="checkbox"/> | |
| Valore architettonico complessivo | Medio | |
| Note sull'edificio: | | |