


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-548** Data rilievo **09.18** Rilievatore **mb** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica ☒ Contesto storico: ☐ Territorio: **RURALE**
 Località: **Villa** IGM: **Fora** Toponimo: **Carbolo**
 Indirizzo: **Via Samoggia 1937 - [via Samoggia 1889]** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **8**



Longitudine 11.0625554 Latitudine 44.38894437

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ ☐ Grande valore
☐ Significativo
☐ Compromesso
 Tipo di uso ☐ Giardino/parco privato Rapporto con la strada ☒ Diretto Spazi verdi ☐ Sistemazione formale
☒ Cortile privato ☒ Indiretto ☐ Alberature di pregio
☒ Parcheggio privato Mediato da ☒ Alberature
☒ Siepi
 Altro: Altro:
 Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☐ Grande valore ambientale

Note:

☒ Valore ambientale

☐ Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-548.01

Tipologia originaria

Cortina edilizia

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 1937

Catasto Foglio Particella

9

4

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



Sv54801.1.jpg

2012_09_18 12_10_09



Sv54801.2.jpg

2012_09_18 12_09_39

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Grave

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

☒

Locale accessorio alla residenza

Incongruità del fabbricato :

☒

Inferriate

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO**SV-548.02**

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Samoggia 1937 - [via Samoggia 1889]**

Catasto Foglio Particella

9 5INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **ex fienile**NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv54802.1.jpg

2012_09_18 12_10_35



Sv54802.2.jpg

2012_09_18 12_09_11

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Residenza
Piano primo	Completamente in uso	Residenza
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	
Note: ex fienile		

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave	
Compromissione (imm., materiali)	Assente	
Stato di conservazione / degrado	Mediocre	lesioni

Presenza di elementi aggiunti:	☐
Incongruità del fabbricato :	☐
Presenza elementi di pregio	☐
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato
Note sull'edificio:	

EDIFICIO**SV-548.03**

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Samoggia 1937] - [via Samoggia 1889]**Catasto Foglio Particella **9 6**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **ex fienile 1850**NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv54803.1.jpg

2012_09_18 12_10_47



Sv54803.2.jpg

2012_09_18 12_08_59

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Residenza
Piano primo	Completamente in uso	Residenza
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	
Note:	ex fienile 1850	

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☒	Inferriate, Tettoie
Presenza elementi di pregio	☐	
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato	
Note sull'edificio:	tamponature	

EDIFICIO**SV-548.04**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Samoggia 1889/a**Catasto Foglio Particella **9 20**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **inesistente**NonEsistente ☒ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

EDIFICIO**SV-548.05**

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 1889 - Via Samoggia 1889/a

Catasto Foglio Particella

9 18INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☒

Sv54805.1.jpg

2012_09_18 12_06_14



Sv54805.2.jpg

2012_09_18 12_06_01

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Accessori alla residenza**

Piano primo

-

-

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Totale

Stato di conservazione / degrado

Mediocre/Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:



Incongruità del fabbricato :

**Aperture, Aperture a garage**

Presenza elementi di pregio



Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-548.06

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☒Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 1889/a

Catasto Foglio Particella

9 20INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv54806.1.jpg

2012_09_18 12_08_55



Sv54806.2.jpg

2012_09_18 12_10_27

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

☐

Incongruità del fabbricato :

☐

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-548.07

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☒Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 1889 - Via Samoggia 1889/a

Catasto Foglio Particella

9 18INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv54807.1.jpg

2012_09_18 12_08_47



Sv54807.2.jpg

2012_09_18 12_12_55

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:



Incongruità del fabbricato :

**Scale esterne**

Presenza elementi di pregio



Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-548.08

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☒Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Samoggia 1889] - [via Samoggia 1889/a]**

Catasto Foglio Particella

9 18INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☒

Sv54808.1.jpg

2012_09_18 12_11_50



Sv54808.2.jpg

2012_09_18 12_12_40

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Accessori alla residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Accessori alla residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:



Incongruità del fabbricato :

**Scale esterne, Strutture in c.a. a vista**

Presenza elementi di pregio



Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio: