


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-551** Data rilievo **09.20** Rilievatore **bf** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica ☒ Contesto storico: ☐ Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **C. Bianchi** Toponimo: **Ca' Dei Bianchi**
 Indirizzo: **Via Merlano 2448/b - Via Merlano 2448/a** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **4**




Longitudine 11.1012914 Latitudine 44.3836541675

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ Grande valore
☐ Significativo
☐ Compromesso
 Tipo di uso ☐ Giardino/parco privato Rapporto con la strada ☒ Diretto Spazi verdi ☐ Sistemazione formale
☒ Cortile privato ☐ Indiretto ☒ Alberature di pregio
☒ Parcheggio privato Mediato da ☒ Alberature
☐ Siepi
 Altro: Altro:
 Materiale pavimentazioni **ghiaia, cemento, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☒ **Grande valore ambientale**

Note:

☐ **Valore ambientale**

☐ **Valore ambientale compromesso**

EDIFICIO

SV-551.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fi

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Merlano 2448 - Via Merlano 2448/a

Catasto Foglio Particella

12 111

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



Sv55101.1.jpg

2012_09_20 12_20_23



Sv55101.2.jpg

2012_09_20 12_19_45

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Grave

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

☒

Locale accessorio alla residenza

Incongruità del fabbricato :

☒

Aperture, Ringhiere, Scale esterne, Tettoie

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-551.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☒Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Merlano 2448/b - Via Merlano 2448/a

Catasto Foglio Particella

12**25**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☐

SV55102.1.jpg

2012_09_20 12_24_25



SV55102.2.jpg

2012_09_20 12_21_27

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:



Incongruità del fabbricato :

**Aperture a garage**

Presenza elementi di pregio



Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-551.03

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Merlano 2448/b] - [via Merlano 2448/a]**

Catasto Foglio Particella

12 25INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **pozzo rifatto**NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☒

Sv55103.1.jpg

2012_09_20 12_19_29



Sv55103.2.jpg

2012_09_20 12_19_15

EDIFICIO

SV-551.04

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☒Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Merlano 2448/b] - [via Merlano 2448/a]**

Catasto Foglio Particella

12**39**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☒

Sv55204.1.jpg

2012_09_20 12_23_50

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Uso parziale	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre/Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	☐
Incongruità del fabbricato :	☐
Presenza elementi di pregio	☐
Valore architettonico complessivo	Irrilevante

Note sull'edificio: