


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-552** Data rilievo **09.20** Rilievatore **bf** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **C. Paleotti** Toponimo: **Ca' Paliotti**
 Indirizzo: **Via Lame 243/b - [via Lame 243/c]** Complesso edilizio: N. elementili: **5**



Longitudine 11.0987635 Latitudine 44.382491358

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni ghiaia, cemento, porfido

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-552.01

Tipologia originaria

Edificio a tipologia produttiva - man

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **[via Lame 243/b]**

Catasto Foglio Particella

12 301

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **cambio di destinazione porcilaia-residenziale**

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv55201.1.jpg

2012_09_20 11_41_50



Sv55201.2.jpg

2012_09_20 11_39_51

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note: **cambio di destinazione porcilaia-residenziale**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Totale

Compromissione (imm., materiali)

Totale

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture, Aperture a garage, Scale esterne, Tettoie

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-552.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Lame 243/b]**

Catasto Foglio Particella

12 301INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv55202.1.jpg

2012_09_20 11_41_08



Sv55202.2.jpg

2012_09_20 11_40_45

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

MediocrePresenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture, InferriatePresenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-552.03

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Lame 243/b - [via Lame 243/c]**

Catasto Foglio Particella

12 172INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv55203.1.jpg

2012_09_20 11_40_08



Sv55203.2.jpg

2012_09_20 11_45_57

EDIFICIO

SV-552.04Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Lame 243/b] - [via Lame 243/c]**

Catasto Foglio Particella

12 161INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **da accorparsi alla 02**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv55204.2.jpg

2012_09_20 12_21_39

EDIFICIO

SV-552.05

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Lame 243/a - [via Lame 351/a]**

Catasto Foglio Particella

12 64INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv55205.1.jpg

2012_09_20 11_41_01



Sv55205.2.jpg

2012_09_20 11_39_54

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture, Aperture a garage
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Medio

Note sull'edificio: