


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **SV-554**      Data rilievo **08.03**      Rilievatore **br**      Comune: **Savigno**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **RURALE**  
 Località: **Case Sparse**      IGM:      Toponimo: **Palazzo**  
 Indirizzo: **Via Rodiano 3213**      Complesso edilizio:       N. elementili: **2**



Longitudine 11.0979938      Latitudine 44.32589217

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### NOTE STORICHE

denominazione **Palazzo**      Insediamenti:  
 Edifici: **villa Palazzo: Palazzo**      epoca: **XV**      vincolo:  
*Architettura montana quattrocentesca, restaurato*

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto        Grande valore  
 Significativo  
 Compromesso

Tipo di uso	<input type="checkbox"/> Giardino/parco privato	Rapporto con la strada	<input checked="" type="checkbox"/> Diretto	Spazi verdi	<input type="checkbox"/> Sistemazione formale
	<input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato		<input type="checkbox"/> Indiretto		<input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio
	<input type="checkbox"/> Parcheggio privato	Mediato da			<input checked="" type="checkbox"/> Alberature
Altro:				Altro:	<input checked="" type="checkbox"/> Siepi
Materiale pavimentazioni	<b>porfido, ghiaia</b>				
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>					
Qualità complessiva degli spazi esterni	<input type="checkbox"/> Grande valore ambientale				
Note:	<input type="checkbox"/> Valore ambientale				
	<input checked="" type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso				

## EDIFICIO

<b>SV-554.01</b>	Tipologia originaria	-	Edificio di origine storica	<input checked="" type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input type="checkbox"/>	
Territorio:	<b>RURALE</b>	Indirizzo	<b>[via Rodiano 3213]</b>		Catasto Foglio Particella	<b>48 186</b>	
INDAGINI:	<b>scheda di indagine 2012</b>						
Note	<b>inaccessibile per presenza di cancello chiuso</b>						
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input checked="" type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>	Edificio Accessorio non rilevante	<input type="checkbox"/>

## EDIFICIO

**SV-554.02**


Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Rodiano 3213**

Catasto Foglio Particella

**48 154**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv554021.jpg

2012\_08\_03 10\_04\_57



Sv554022.jpg

2012\_08\_03 10\_05\_53

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Non utilizzato****Residenza**

Piano primo

**Non utilizzato****Residenza**

Piano secondo

**Non utilizzato****Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Leggero**

Compromissione (imm., materiali)

**Assente**

Stato di conservazione / degrado

**Mediocre/Cattivo**Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio 

Valore architettonico complessivo

**Elevato**

Note sull'edificio: