


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. SV-555	Data rilievo 08.03	Rilevatore br	Comune: Savigno
OrigineStorica ☒	Contesto storico: ☐		Territorio: RURALE
Località: Rodiano	IGM: Rodiano	Toponimo: Marchetto	
Indirizzo: Via Rodiano 4034 - [via Rodiano 3990/c]		Complesso edilizio: ☐	N. elementili: 8



Longitudine 11.1001338 Latitudine 44.3219260925

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

EDIFICIO

SV-555.01

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐

Territorio: RURALE Indirizzo [via Rodiano 3942] - [via Rodiano 3988] Catasto Foglio Particella 50 150

INDAGINI: scheda di indagine 2012

Note edificio inesistente

NonEsistente ☒ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

EDIFICIO

SV-555.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fi

 Edificio di origine storica ☒

 Complesso edilizio: ☐

 Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Rodiano 3988 - Via Rodiano 3990/a

Catasto Foglio Particella

50
151

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente ☒

 NonAccessibile ☐

 NonStorico ☐

 Edificio Accessorio non rilevante ☐


Sv555022.jpg

2012_08_03 13_23_39



Sv555023.jpg

2012_08_03 13_24_04



Sv555024.jpg

2012_08_03 13_23_10

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso
Agricoltura e allevamento

Piano primo

Completamente in uso
Agricoltura e allevamento

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**

Compromissione (imm., materiali) **Leggero**

Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti: ☐

Incongruità del fabbricato : ☒

Presenza elementi di pregio ☒

Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**

Note sull'edificio: **tamponature muro in sasso**

EDIFICIO

SV-555.03


Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Rodiano 3988] - [via Rodiano 3990/b]**

Catasto Foglio Particella

50 151INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☒

Sv555031.jpg

2012_08_03 13_27_33



Sv555032.jpg

2012_08_03 13_27_12

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Accessori alla residenza**

Piano primo

-

-

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

Forte degrado, rudere

Presenza di elementi aggiunti:

☐

Incongruità del fabbricato :

☐

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-555.04

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Rodiano 3990/b - Via Rodiano 3990/c**

Catasto Foglio Particella

50 153INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv555041.jpg

2012_08_03 13_24_39



Sv555042.jpg

2012_08_03 13_25_07

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

**Tettoie**

Incongruità del fabbricato :



Presenza elementi di pregio



Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-555.05

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Rodiano 4034 - [via Rodiano 3990/c]**

Catasto Foglio Particella

50 430INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **rifacimento**NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv555051.jpg

2012_08_03 12_52_01



Sv555052.jpg

2012_08_03 12_58_00

EDIFICIO

SV-555.06

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Rodiano 4034] - [via Rodiano 3990/c]**

Catasto Foglio Particella

50 157INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **inaccessibile probabile residenza**NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv555061.jpg

2012_08_03 13_32_20

EDIFICIO

SV-555.07

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomo

 Edificio di origine storica ☒

 Complesso edilizio: ☐

 Territorio: **RURALE**

 Indirizzo **[via Rodiano 4034]**

Catasto Foglio Particella

50 430

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

 Note **probabile rifacimento totale**

 NonEsistente ☐

 NonAccessibile ☐

 NonStorico ☐
☒ Edificio Accessorio non rilevante

☐


Sv555071.jpg

2012_08_03 12_51_40



Sv555072.jpg

2012_08_03 12_57_51



Sv555073.jpg

2012_08_03 12_51_04

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso
Residenza

Piano primo

Completamente in uso
Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

 Note: **probabile rifacimento totale**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**
Compromissione (imm., materiali) **Grave**
Stato di conservazione / degrado **Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti: ☐
Incongruità del fabbricato : ☐ **Balconi aggettanti, Tetto a falde sfalsate, Strutture in c.a. a vista**
Presenza elementi di pregio ☐
Valore architettonico complessivo **Irrelevante**
Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-555.08 Tipologia originaria - Edificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐
Territorio: **RURALE** Indirizzo Catasto Foglio Particella **50 430**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☒ Edificio Accessorio non rilevante ☐



Sv555081.jpg

2012_08_03 12_51_31



Sv555082.jpg

2012_08_03 12_51_01