

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

AMBITO


Data rilievo **08.03**

Riilevatore **br**

Comune: **Savigno**Contesto storico: ☒Territorio: **RURALE**


Toponimo: **Chiesa Vecchia**

Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **6**



Longitude 11.1017466 Latitudine 44.321045215

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

☒☒

Rapporto edificio / contesto

☐ Grande valore

☒ **Significativo**

☐ **Compromesso**☒ **Giardino/parco privato**☒ **Diretto**

Spazi verdi

☐ Sistemazione formale

☒ Cortile privato☐ **Indiretto**

☒ Alberature di pregio

☐ **Parcheeggio privato**

Mediato da

☒ Alberature
☐ Siepi

Altro:

Altro:

ghiaia

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☐ Grande valore ambientale

Note:

☒ Valore ambientale

☐ Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-556.01

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomo

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Rodiano 4149 - Via Rodiano 4193

Catasto Foglio Particella

50 110

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

possibile rifacimento

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



Sv556011.jpg

2012_08_03 13_07_13



Sv556012.jpg

2012_08_03 13_05_44

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note: **possibile rifacimento**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

tettoia

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

☒

Tettoie

Incongruità del fabbricato :

☐

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-556.02

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomoEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Rodiano 4193 - [via Rodiano 4176]**

Catasto Foglio Particella

50 278INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv556021.jpg

2012_08_03 13_07_35



Sv556022.jpg

2012_08_03 13_06_49

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Totale

Compromissione (imm., materiali)

Totale

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:



Incongruità del fabbricato :

**Sopraelevazioni, Tettoie, Strutture in c.a. a vista**

Presenza elementi di pregio



Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO**SV-556.03**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Rodiano 4152 - [via Rodiano 4149]**

Catasto Foglio Particella

50 240INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐☒ Edificio Accessorio non rilevante ☒

Sv556031.jpg

2012_08_03 13_06_27

EDIFICIO**SV-556.04**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Rodiano 4176 - [via Rodiano 4149]**

Catasto Foglio Particella

50 241INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **inesistente**NonEsistente ☒NonAccessibile ☐NonStorico ☐☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐**EDIFICIO****SV-556.05**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Rodiano 4193] - [via Rodiano 4176]**

Catasto Foglio Particella

50 278INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **inesistente**NonEsistente ☐NonAccessibile ☒NonStorico ☐☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

EDIFICIO

SV-556.06

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Rodiano 4176 - [via Rodiano 4149]**Catasto Foglio Particella **50 241**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☒ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv556061.jpg

2012_08_03 13_06_53