


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-557** Data rilievo **09.24** Rilievatore **br** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **C. Cese** Toponimo: **Cese**
 Indirizzo: **Via Cese 486/b - Via Cese 486** Complesso edilizio: N. elementili: **3**



Longitudine 11.1012208 Latitudine 44.3262943633333

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione **Cese** Insediamenti: **insediamento rurale: Casa rurale**
 Edifici: epoca: **XVI** vincolo:

Casa rurale con torre databile secondo alcuni al '500.

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso	<input type="checkbox"/> Giardino/parco privato	Rapporto con la strada	<input checked="" type="checkbox"/> Diretto	Spazi verdi	<input type="checkbox"/> Sistemazione formale
	<input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato		<input type="checkbox"/> Indiretto		<input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio
	<input type="checkbox"/> Parcheggio privato	Mediato da			<input checked="" type="checkbox"/> Alberature
Altro:				Altro:	<input type="checkbox"/> Siepi
Materiale pavimentazioni	ghiaia, cemento, porfido				
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>					
Qualità complessiva degli spazi esterni	<input type="checkbox"/> Grande valore ambientale				
Note:	<input checked="" type="checkbox"/> Valore ambientale				
	<input type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso				

EDIFICIO

SV-557.01	Tipologia originaria	-	Edificio di origine storica	<input type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input type="checkbox"/>
Territorio: RURALE	Indirizzo	Via Cese 486/b - [via Cese 486/a]	Catasto Foglio Particella	50	2	
INDAGINI:	scheda di indagine 2012					
Note	pianta area molto più' ampia					
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio Accessorio non rilevante <input type="checkbox"/>



Sv55701.1.jpg

2012_09_24 12_13_48



Sv55701.2.jpg

2012_09_24 12_16_04

EDIFICIO

SV-557.03

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla

 Edificio di origine storica

 Complesso edilizio:

 Territorio: **RURALE**

 Indirizzo **[via Cese 486/b] - [via Cese 486/a]**

Catasto Foglio Particella

50 1

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante


Sv55703.1.jpg

2012_09_24 12_18_00



Sv55703.2.jpg

2012_09_24 12_17_01



Sv55703.3.jpg

2012_09_24 12_16_59



Sv55703.4.jpg

2012_09_24 12_16_34

USO ATTUALE

	Completamente in uso	Accessori alla residenza
Piano terra / rialzato	-	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	-	-
Accessori non storici	-	-
Note:		

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero**
Compromissione (imm., materiali) **Grave**
Stato di conservazione / degrado **Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato : **Balconi**
Presenza elementi di pregio
Valore architettonico complessivo **Medio**
Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-557.04

Tipologia originaria

Edificio residenziale a torre

 Edificio di origine storica

 Complesso edilizio:

 Territorio: **RURALE**

 Indirizzo **Via Cese 486/b - Via Cese 486**

Catasto Foglio Particella

50 2

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente

 NonAccessibile

 NonStorico

 Edificio Accessorio non rilevante


Sv55704.1.jpg

2012_09_24 12_14_44



Sv55704.2.jpg

2012_09_24 12_16_09



Sv55704.3.jpg

2012_09_24 12_15_11

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso
Residenza

Piano primo

Completamente in uso
Residenza

Piano secondo

Completamente in uso
Residenza

Altri piani superiori

N : 2
Completamente in uso
Residenza

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave	
Compromissione (imm., materiali)	Grave	per ampliamento notevole
Stato di conservazione / degrado	Mediocre	

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture, Inferriate, Tettoie
Presenza elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/>	Cornici marcapiano
Valore architettonico complessivo		Potenzialmente elevato
Note sull'edificio:		cornici