


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **SV-558**      Data rilievo **09.19**      Rilievatore **mr**      Comune: **Savigno**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **URBANO**  
 Località: **Bortolani**      IGM: **C. Bortolani**      Toponimo:  
 Indirizzo: **Via Del Borgo 210/a - [via Del Borgo 194]**      Complesso edilizio:       N. elementi: **4**



Longitudine 11.0807099      Latitudine 44.3421508175

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto        Grande valore  
 **Significativo**  
 **Compromesso**  
 Tipo di uso  Giardino/parco privato      Rapporto con la strada  Diretto      Spazi verdi  Sistemazione formale  
 **Cortile privato**       **Indiretto**       **Alberature di pregio**  
 Parcheggio privato      Mediato da       **Alberature**  
 Altro:       **Siepi**  
 Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**      Altro:

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

## EDIFICIO

**SV-558.01**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **Via Del Borgo 194 - Via Del Borgo 210**

Catasto Foglio Particella

**43 44**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **non storico**

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante



Sv55801.1.jpg

2012\_09\_19 09\_55\_17



Sv55801.2.jpg

2012\_09\_19 09\_56\_06

## EDIFICIO

**SV-558.02**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Del Borgo 194 - Via Del Borgo 210**

Catasto Foglio Particella

**43 44**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **non esiste**

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante

## EDIFICIO

**SV-558.03**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Del Borgo 210/a - [via Del Borgo 194]**

Catasto Foglio Particella

**43 48**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv55803.1.jpg

2012\_09\_19 09\_58\_56



Sv55803.2.jpg

2012\_09\_19 09\_59\_48



Sv55803.3.jpg

2012\_09\_19 10\_05\_20

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Non utilizzato</b>	-
Piano primo		<b>Non utilizzato</b>	-
Piano secondo		<b>Non utilizzato</b>	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero/Gr**  
Compromissione (imm., materiali) **Totale**  
Stato di conservazione / degrado **Forte degrado, rudere**

Presenza di elementi aggiunti:  **Tettoie**  
Incongruità del fabbricato :   
Presenza elementi di pregio   
Valore architettonico complessivo **Potenzialmente elevato**  
Note sull'edificio: **in adiacenza nuova costruzione**

## EDIFICIO

**SV-558.04**

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fi

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via Del Borgo 210/b] - [via Del Borgo 210/a]**

Catasto Foglio Particella

**43 49**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv55804.1.jpg

2012\_09\_19 10\_05\_08



Sv55804.2.jpg

2012\_09\_19 10\_04\_33

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Usò parziale

Agricoltura e allevamento

Piano primo

Usò parziale

Agricoltura e allevamento

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:



Tettoie

Incongruità del fabbricato :



Aperture, Tettoie

Presenza elementi di pregio



Valore architettonico complessivo

Potenzialmente elevato

Note sull'edificio:

tamponature