

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

spazi ext nn esistenti

Note: **spazi ext nn esistenti**

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-561.01

Tipologia originaria

Cortina edilizia

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Della Liberta' 25 - Via Della Liberta' 27

Catasto Foglio Particella

4

1

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv561011.jpg

2012_07_30 12_40_03



Sv561012.jpg

2012_07_30 12_40_40

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Commercio al minuto

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

Completamente in uso

Residenza

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Grave

bucature pt e coperto

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-561.02

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Della Liberta' 19/a - Via Della Liberta' 19**

Catasto Foglio Particella

4 237INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Commercio al minuto
Piano primo	Completamente in uso	Residenza
Piano secondo	Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-
Note:		

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente	
Compromissione (imm., materiali)	Grave	modifica bucature pt
Stato di conservazione / degrado	Mediocre	

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio
Note sull'edificio:	

EDIFICIO

SV-561.04

Tipologia originaria

Cortina edilizia

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Della Liberta' 17 - Via Della Liberta' 19**

Catasto Foglio Particella

4 238INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Commercio al minuto**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Grave**modifica bucature**

Stato di conservazione / degrado

MediocrePresenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Piccoli ampliamentiPresenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-561.05

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via Della Liberta' 11/a] - [via Della Liberta' 11]**

Catasto Foglio Particella

4 239INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-561.06

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Della Liberta' 11/a - Via Della Liberta' 11**

Catasto Foglio Particella

4 239INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

EDIFICIO

SV-561.07

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Della Liberta' 1 - Via Della Liberta' 7

Catasto Foglio Particella

4 241INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv561071.jpg

2012_07_30 12_45_30

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Commercio al minuto**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori

N :

Completamente in uso**Residenza**

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Leggero**tetto in cemento, balcone**

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Balconi, Aperture a garage

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-561.08

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Della Liberta' 1 - Piazza Xv Agosto 48

Catasto Foglio Particella

4 241INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Commercio al minuto**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

Completamente in uso**Residenza**

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

BuonoPresenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-561.09

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Piazza Xv Agosto 46 - Piazza Xv Agosto 47

Catasto Foglio Particella

4 4INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv561091.jpg

2012_07_30 12_20_36

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Commercio al minuto**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Assente

Stato di conservazione / degrado

BuonoPresenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio **Cornici marcapiano , portico e balconi**

Valore architettonico complessivo

Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-561.11

Tipologia originaria

Cortina edilizia

 Edificio di origine storica

 Complesso edilizio:

 Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Piazza Xv Agosto 41 - Piazza Xv Agosto 42

Catasto Foglio Particella

4 7

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente

 NonAccessibile

 NonStorico

 Edificio Accessorio non rilevante


XbSv561111.jpg

2012_07_30 12_21_15



XaSv561111.jpg

2012_07_30 12_20_57



XaSv561112.jpg

2012_07_30 12_21_15

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso
Commercio al minuto

Piano primo

Completamente in uso
Residenza

Piano secondo

Completamente in uso
Residenza

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**
Compromissione (imm., materiali) **Grave** **rivestimento bucatore**
Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato : **Balconi**
Presenza elementi di pregio **portico**
Valore architettonico complessivo **Medio**
Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-561.12 Tipologia originaria - Edificio di origine storica Complesso edilizio:
Territorio: **URBANO** Indirizzo **Piazza Xv Agosto 41 - Piazza Xv Agosto 42** Catasto Foglio Particella **4 6**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-561.18

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Guglielmo Marconi 12 - Via Guglielmo Marconi 2

Catasto Foglio Particella

4 14INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv561181.jpg

2012_07_30 11_49_47



Sv516182.jpg

2012_07_30 11_51_27

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Commercio al minuto**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Grave**rivistamenti aperture**

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Balconi

Presenza elementi di pregio

portico

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-561.24

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Guglielmo Marconi 16 - Via Guglielmo Marconi 1**

Catasto Foglio Particella

4 17INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv561241.jpg

2012_07_30 11_10_48



Sv561242.jpg

2012_07_30 11_11_18

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Commercio al minuto
Piano primo	Completamente in uso	Residenza
Piano secondo	Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave	bucature , ringhiere ,
Compromissione (imm., materiali)	Grave	decorazioni, intonaco,presenza di cemento
Stato di conservazione / degrado	Buono	

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pergolato, Gazebo, Tettoie
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-561.25

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio:

Indirizzo **VIA DELLA LIBERTA' 11**

Catasto Foglio Particella

4 241

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



EDIFICIO

SV-561.26

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Guglielmo Marconi 12 - Via Guglielmo Marconi 2

Catasto Foglio Particella

4 7INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv561182.jpg

2012_07_30 11_36_51



Sv561183.jpg

2012_07_30 11_36_48

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Commercio al minuto**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Grave**rivestimento bucatore**

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Balconi

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio: