AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI

AMBITO

Scheda n. **SV-563** Data rilievo **07.30** Riilevatore **rf** Comune: **Savigno**

OrigineStorica ☑ Contesto storico: ☐ Territorio: **URBANO**

Località: **Savigno** IGM: **Savigno** Toponimo: **Savigno**

Indirizzo: **Vicolo Del Voltone 1 - Vicolo Del Voltone 8** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **9**



Longitudine 11.0743838 Latitudine 44.3904499233333 Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000

Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ **Grande valore** ☐ **Significativo** ☐ **Compromesso**

Tipo di uso ☐ **Giardino/parco privato** ☐ **Cortile privato** ☐ **Parcheggio privato**

Altro:

Rapporto con la strada ☐ **Direttto** ☐ **Indiretto**

Mediato da

Spazi verdi ☐ **Sistemazione formale** ☐ **Alberature di pregio** ☐ **Alberature** ☐ **Siepi**

Altro:

Materiale pavimentazioni

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni
- ☐ **Grande valore ambientale**
- ☐ **Valore ambientale**
- ☐ **Valore ambientale compromesso**

Note: **v.scheda 563.24**

EDIFICIO

SV-563.01 Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Piazza Xv Agosto 35 - Via Guglielmo Marconi 1** Catasto Foglio Particella **4** **46**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563011.jpg 2012_07_30 12_44_09

Sv563012.jpg 2012_07_30 12_43_29

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		**Completamente in uso**	**Impianti**
Piano primo		**Completamente in uso**	**Residenza**
Piano secondo		**Completamente in uso**	**Residenza**
Altri piani superiori	N : **4**	**Completamente in uso**	**Residenza**
Accessori non storici		**-**	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Leggero**
Compromissione (imm., materiali)	**Grave**
Stato di conservazione / degrado	**Cattivo**

Presenza di elementi aggiunti: ☐

Incongruità del fabbricato : ☑ **Balconi aggettanti**

Presenza elementi di pregio ☑ **balconcino,05**

Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-563.02 Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Piazza Xv Agosto 35 - Piazza Xv Agosto 33** Catasto Foglio Particella **4** **58**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563021.jpg 2012_07_30 13_13_59

Sv563022.jpg 2012_07_30 13_14_22

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		**Completamente in uso**	**Commercio al minuto**
Piano primo		**Completamente in uso**	**Residenza**
Piano secondo		**Completamente in uso**	**Residenza**
Altri piani superiori	N :	**-**	**-**
Accessori non storici		**-**	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Assente**
Compromissione (imm., materiali)	**Assente**
Stato di conservazione / degrado	**Buono**

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☐	
Presenza elementi di pregio	☑	**Cornici marcapiano, Balcone**
Valore architettonico complessivo		**Medio-Elevato**

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-563.03 Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Piazza Xv Agosto 32 - Piazza Xv Agosto 31** Catasto Foglio Particella **4** **62**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563031.jpg 2012_07_30 13_13_42

Sv563032.jpg 2012_07_30 13_13_16

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		**Completamente in uso**	**Residenza**
Piano primo		**Completamente in uso**	**Residenza**
Piano secondo		**Completamente in uso**	**Residenza**
Altri piani superiori	N :	**-**	**-**
Accessori non storici		**-**	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Assente**
Compromissione (imm., materiali)	**Assente**
Stato di conservazione / degrado	**Buono**

Presenza di elementi aggiunti:	☐
Incongruità del fabbricato :	☐
Presenza elementi di pregio	☐
Valore architettonico complessivo	**Medio-Elevato**

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-563.04 Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Guglielmo Marconi 3 - Via Guglielmo Marconi 5** Catasto Foglio Particella **4** **47**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563041.jpg 2012_07_30 12_43_03

Sv563042.jpg 2012_07_30 14_53_32

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		**Uso parziale**	**Usi misti**
Piano primo		**Non utilizzato**	**Residenza**
Piano secondo		**Non utilizzato**	**Residenza**
Altri piani superiori	N :	**-**	**-**
Accessori non storici		**-**	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Assente**
Compromissione (imm., materiali)	**Leggero**
Stato di conservazione / degrado	**Mediocre/Cattivo**

Presenza di elementi aggiunti:	☐
Incongruità del fabbricato :	☐
Presenza elementi di pregio	☐
Valore architettonico complessivo	**Medio**

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-563.06 Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Piazza Xv Agosto 31 - Piazza Xv Agosto 30** Catasto Foglio Particella **4** **64**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563061.jpg 2012_07_30 13_12_53

Sv563062.jpg 2012_07_30 15_19_21

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		**Completamente in uso**	**Usi misti**
Piano primo		**Completamente in uso**	**Residenza**
Piano secondo		**Completamente in uso**	**Residenza**
Altri piani superiori	N :	**-**	**-**
Accessori non storici		**-**	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Leggero/Gr**
Compromissione (imm., materiali)	**Leggero/Grave**
Stato di conservazione / degrado	**Buono**

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☑	**Aperture a garage, Balconi aggettanti**
Presenza elementi di pregio	☐	
Valore architettonico complessivo		**Medio**

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-563.07 Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Vicolo Del Voltone 1 - Vicolo Del Voltone 8** Catasto Foglio Particella **4** **364**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563071.jpg 2012_07_30 13_01_19

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		**Completamente in uso**	**Accessori alla residenza**
Piano primo		**-**	**-**
Piano secondo		**-**	**-**
Altri piani superiori	N :	**-**	**-**
Accessori non storici		**-**	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Grave**
Compromissione (imm., materiali)	**Grave**
Stato di conservazione / degrado	**Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☑	**Aperture**
Presenza elementi di pregio	☐	
Valore architettonico complessivo		**Irrilevante**

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-563.09 Tipologia originaria **-** Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **[vicolo Del Voltone 8] - [vicolo Del Voltone 3]** Catasto Foglio Particella **4** **364**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **edificio non rilevabile**

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

EDIFICIO

SV-563.11 Tipologia originaria **-** Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Vicolo Del Voltone 1 - Vicolo Del Voltone 4** Catasto Foglio Particella **4** **48**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **edificio non rilevabile**

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

EDIFICIO

SV-563.12 Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Vicolo Del Voltone 1 - Vicolo Del Voltone 8** Catasto Foglio Particella **4** **364**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563121.jpg 2012_07_30 13_01_17

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		**Completamente in uso**	**Usi misti**
Piano primo		**Completamente in uso**	**Residenza**
Piano secondo		**-**	**-**
Altri piani superiori	N :	**-**	**-**
Accessori non storici		**-**	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Leggero**
Compromissione (imm., materiali)	**Leggero/Grave**
Stato di conservazione / degrado	**Buono**

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☑	**Aperture**
Presenza elementi di pregio	☐	
Valore architettonico complessivo	**Medio**	

Note sull'edificio: