


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-564** Data rilievo **07.30** Rilievatore **r** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **URBANO**
 Località: **Savigno** IGM: **Savigno** Toponimo:
 Indirizzo: **Via Guglielmo Marconi 30 - Via Guglielmo Marconi 28** Complesso edilizio: N. elementi: **11**



Longitudine 11.0734220 Latitudine 44.38983231

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortotofo 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni autobloccanti

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input checked="" type="checkbox"/>	Aperture, Balconi aggettanti
Qualità complessiva degli spazi esterni	<input type="checkbox"/> Grande valore ambientale
Note:	<input checked="" type="checkbox"/> Valore ambientale
	<input type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-564.01	Tipologia originaria	-	Edificio di origine storica	<input type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input type="checkbox"/>	
Territorio: URBANO	Indirizzo	Via A. Vespucci 8 - [via Guglielmo Marconi 20]	Catasto Foglio Particella	4	394		
INDAGINI:	scheda di indagine 2012						
Note	nn esiste						
NonEsistente	<input checked="" type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>	Edificio Accessorio non rilevante	<input type="checkbox"/>

EDIFICIO

SV-564.02

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomoEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Guglielmo Marconi 18 - Via A. Vespucci 2

Catasto Foglio Particella

4 21INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Residenza
Piano primo	Completamente in uso	Residenza
Piano secondo	Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente	
Compromissione (imm., materiali)	Leggero	intonacatura
Stato di conservazione / degrado	Buono	

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-564.03

Tipologia originaria -

 Edificio di origine storica Complesso edilizio:

 Territorio: **URBANO**

 Indirizzo **Via Guglielmo Marconi 20 - [via A. Vespucci 8]**

Catasto Foglio Particella

4 285

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante


Sv564031.jpg

2012_07_30 11_03_57



Sv564032.jpg

2012_07_30 11_03_15

EDIFICIO

SV-564.04

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomo

 Edificio di origine storica Complesso edilizio:

 Territorio: **URBANO**

 Indirizzo **Via Guglielmo Marconi 24/a - Via Guglielmo Marconi**

Catasto Foglio Particella

4 163

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Servizi pubblici
Piano primo	Completamente in uso	Servizi pubblici
Piano secondo	Completamente in uso	Servizi pubblici
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr	accesso spostato sul fianco, superfetazioni
Compromissione (imm., materiali)	Grave	intonacatura e alterazione bruciature
Stato di conservazione / degrado	Buono	

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture, Rivestimenti, Tinteggiatura, Piccoli ampliamenti
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo	Medio	

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-564.05

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via Guglielmo Marconi 26] - [via Guglielmo Marconi**

Catasto Foglio Particella

4 164INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **piccola baracca nn fotografabile**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv564041.jpg

2012_07_30 10_53_48



Sv564042.jpg

2012_07_30 10_52_48



Sv564043.jpg

2012_07_30 10_53_13

EDIFICIO

SV-564.06


Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO** Indirizzo **[via L. Galvani 1]**

Catasto Foglio Particella


INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv564061.jpg

2012_07_30 10_47_31



Sv564062.jpg

2012_07_30 10_46_35

EDIFICIO

SV-564.07

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomoEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Guglielmo Marconi 26 - [via Guglielmo Marconi 2

Catasto Foglio Particella

4 338INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv564071.jpg

2012_07_30 10_33_02



Sv564072.jpg

2012_07_30 10_33_31

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Servizi pubblici
Piano primo	Completamente in uso	Servizi pubblici
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-
Note:		

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente	
Compromissione (imm., materiali)	Leggero	parziale intonacatura
Stato di conservazione / degrado	Buono	

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/>	Tettoie
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>	
Presenza elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/>	Cornici marcapiano
Valore architettonico complessivo		Medio-Elevato
Note sull'edificio:		

EDIFICIO

SV-564.08

Tipologia originaria

-

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Guglielmo Marconi 26 - [via Guglielmo Marconi 2

Catasto Foglio Particella

4 338INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-564.09

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via L. Galvani 1] - [via Guglielmo Marconi 26]**

Catasto Foglio Particella

4 164INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-564.10

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Guglielmo Marconi 30 - Via Guglielmo Marconi 2**

Catasto Foglio Particella

4 835INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv564101.jpg

2012_07_30 10_29_32



Sv564102.jpg

2012_07_30 10_30_44

EDIFICIO

SV-564.11

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Catasto Foglio Particella

4 270INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv56411.1.jpg