

# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **SV-565**      Data rilievo **07.30**      Rilievatore **rf**      Comune: **Savigno**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **URBANO**  
 Località: **Savigno**      IGM: **Savigno**      Toponimo: **Savigno**  
 Indirizzo: **Via Pianella 8 - Via Guglielmo Marconi 45/a**      Complesso edilizio:       N. elementili: **20**



Longitudine 11.0740753      Latitudine 44.389485932

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### NOTE STORICHE

denominazione **Palazzo comunale**      Insediamenti:  
 Edifici: **villa Palazzo: palazzo**      epoca: **1932**      vincolo:

*Situato in ia Marconi, eretto su disegno di M. Ruffo è sede anche del teatro comunale.*

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto  **Grande valore**  
 **Significativo**  
 **Compromesso**

Tipo di uso	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Giardino/parco privato</b>	Rapporto con la strada	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Diretto</b>	Spazi verdi	<input type="checkbox"/> <b>Sistemazione formale</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Cortile privato</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Indiretto</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Alberature di pregio</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcheggio privato</b>	Mediato da			<input checked="" type="checkbox"/> <b>Alberature</b>
Altro:				Altro:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Siepi</b>
Materiale pavimentazioni	<b>porfido, laterizio</b>				
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>					
Qualità complessiva degli spazi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Grande valore ambientale</b>	<b>valore irrilevante</b>			
Note:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Valore ambientale</b>				
	<input type="checkbox"/> <b>Valore ambientale compromesso</b>				

## EDIFICIO

<b>SV-565.01</b>	Tipologia originaria	<b>Edificio residenziale urbano autonomo</b>	Edificio di origine storica	<input checked="" type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input type="checkbox"/>	
Territorio:	<b>URBANO</b>	Indirizzo	<b>Via Guglielmo Marconi 13/a - Via Guglielmo Marconi</b>	Catasto Foglio Particella	<b>4</b>	<b>66</b>	
INDAGINI: <b>scheda di indagine 2012</b>							
Note							
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>	Edificio Accessorio non rilevante	<input type="checkbox"/>



Sv565011.jpg

2012\_07\_30 11\_52\_25



Sv565012.jpg

2012\_07\_30 11\_51\_47

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	<b>Non utilizzato</b>	<b>Usi misti</b>
Piano primo	<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza collettiva</b>
Piano secondo	<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	
Note:		

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Grave</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Buono</b>
Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Aperture, Balconi</b>
Presenza elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Cornici marcapiano</b>
Valore architettonico complessivo	<b>Medio</b>
Note sull'edificio:	

## EDIFICIO

**SV-565.02**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Dell' Aia 5 - Via Dell' Aia 3**

Catasto Foglio Particella

**4 53**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv565021.jpg

2012\_07\_30 11\_51\_58



Sv565022.jpg

2012\_07\_30 11\_51\_38

## EDIFICIO

**SV-565.03**

Tipologia originaria

**Edificio residenziale urbano autonomo**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Dell' Aia 4 - Via Dell' Aia 7**

Catasto Foglio Particella

**4 68**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

20120730\_115029.jpg

2012\_07\_30 11\_50\_28



Sv565031.jpg

2012\_07\_30 11\_51\_28

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Grave</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Buono</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Tettoie</b>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Aperture a garage, Scale esterne</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		<b>Medio</b>

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-565.04**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Guglielmo Marconi 15**

Catasto Foglio Particella

**4 391**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico   Edificio Accessorio non rilevante 

Sv565041.jpg

2012\_07\_30 11\_39\_47



Sv565042.jpg

2012\_07\_30 11\_40\_09

## EDIFICIO

**SV-565.05**

Tipologia originaria

**Edificio residenziale urbano autonomo**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Guglielmo Marconi 21 - Via Guglielmo Marconi 1**

Catasto Foglio Particella

**4 167**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv565051.jpg

2012\_07\_30 11\_36\_04



Sv565052.jpg

2012\_07\_30 11\_47\_43



Sv565053.jpg

2012\_07\_30 11\_35\_27

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Usi misti**

Piano primo

**Completamente in uso****Residenza collettiva**

Piano secondo

**Completamente in uso****Residenza**

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero/Gr**

Compromissione (imm., materiali) **Grave**

Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :  **Balconi aggettanti**

Presenza elementi di pregio  **Cornici marcapiano**

Valore architettonico complessivo **Medio**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-565.06**

Tipologia originaria

**Villino/villa urbana**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Guglielmo Marconi 23 - Via Guglielmo Marconi 2**

Catasto Foglio Particella


**4 271**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv565061.jpg

2012\_07\_30 11\_27\_19



Sv565062.jpg

2012\_07\_30 11\_24\_58



Sv565063.jpg

2012\_07\_30 11\_47\_55

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Non utilizzato****Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso****Residenza**

Piano secondo

**Completamente in uso****Residenza**

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**  
Compromissione (imm., materiali) **Leggero**  
Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:   
Incongruità del fabbricato:   
Presenza elementi di pregio  **Cornici marcapiano**  
Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**  
Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-565.07** Tipologia originaria - Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO** Indirizzo **[via Pianella 3] - [via Guglielmo Marconi 25]** Catasto Foglio Particella **4 271**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante



Sv565071.jpg

2012\_07\_30 11\_24\_51



Sv565072.jpg

2012\_07\_30 11\_24\_38

## EDIFICIO

**SV-565.09**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Pianella 3**

Catasto Foglio Particella

**4 313**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico   Edificio Accessorio non rilevante 

Sv565091.jpg

2012\_07\_30 10\_32\_24



Sv565092.jpg

2012\_07\_30 10\_33\_46

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Non utilizzato</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo		<b>Non utilizzato</b>	<b>Residenza collettiva</b>
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre/Cattivo</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/> <b>travi in legno</b>
Valore architettonico complessivo	<b>Medio-Elevato</b>

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-565.10**

Tipologia originaria

Municipio

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Guglielmo Marconi 33 - Via Guglielmo Marconi 3**

Catasto Foglio Particella

**4 369**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv565101.jpg

2012\_07\_30 10\_29\_41



Sv565102.jpg

2012\_07\_30 10\_55\_26

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Servizi pubblici**

Piano primo

**Completamente in uso****Servizi pubblici**

Piano secondo

**Completamente in uso****Servizi pubblici**

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Assente**

Compromissione (imm., materiali)

**Assente**

Stato di conservazione / degrado

**Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

**balcone**

Valore architettonico complessivo

**Medio-Elevato**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-565.11**

Tipologia originaria

**Teatro**

 Edificio di origine storica 

 Complesso edilizio: 

 Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Guglielmo Marconi 35 - [via Guglielmo Marconi 2**

Catasto Foglio Particella

**4 370**


 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente 


 NonAccessibile 

 NonStorico 

 Edificio Accessorio non rilevante 


Sv565111.jpg

2012\_07\_30 10\_32\_08



Sv565112.jpg

2012\_07\_30 11\_06\_00



Sv565113.jpg

2012\_07\_30 10\_55\_50

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso**
**Servizi pubblici**

Piano primo

**Completamente in uso**
**Servizi pubblici**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero/Gr**

Compromissione (imm., materiali) **Grave**

Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :  **Aperture, Balconi**

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo **Medio**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-565.12**

Tipologia originaria

**Cortina edilizia**Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Guglielmo Marconi 33 - Via Guglielmo Marconi 3**

Catasto Foglio Particella

**4 371**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

20120730\_102956.jpg

2012\_07\_30 10\_29\_55



Sv565121.jpg

2012\_07\_30 10\_31\_05



Sv565122.jpg

2012\_07\_30 11\_05\_26

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Servizi pubblici</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Servizi pubblici</b>
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero**  
Compromissione (imm., materiali) **Leggero/Grave**  
Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:   
Incongruità del fabbricato :  **Aperture, Strutture in c.a. a vista**  
Presenza elementi di pregio   
Valore architettonico complessivo **Medio**  
Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-565.13** Tipologia originaria Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Guglielmo Marconi 37 - Via Guglielmo Marconi 4** Catasto Foglio Particella **4 374**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante



Sv56513.2.jpg



Sv56513.1.jpg

## EDIFICIO

**SV-565.14**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Pianella 8 - Via Guglielmo Marconi 45/a**

Catasto Foglio Particella

**4 444**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv56514.1.jpg

## EDIFICIO

**SV-565.15**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Pianella 8 - Via Guglielmo Marconi 45/a**

Catasto Foglio Particella

**4 444**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante

## EDIFICIO

**SV-565.16**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Guglielmo Marconi 45/a - Via Pianella 8**

Catasto Foglio Particella

**4 430**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico   Edificio Accessorio non rilevante 

Sv56516.3.jpg



Sv56516.2.jpg



Sv56516.1.jpg

## EDIFICIO

**SV-565.17**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Guglielmo Marconi 43 - Via Guglielmo Marconi 3**

Catasto Foglio Particella

**4 374**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

## EDIFICIO

**SV-565.18**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Guglielmo Marconi 45/a - Via Guglielmo Marconi**

Catasto Foglio Particella

**4 430**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico   Edificio Accessorio non rilevante

## EDIFICIO

**SV-565.19**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Guglielmo Marconi 45/a - Via Pianella 8**

Catasto Foglio Particella

**4 430**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico   Edificio Accessorio non rilevante 

Sv56519.1.jpg

## EDIFICIO

**SV-565.20**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Guglielmo Marconi 45/b - Via Pianella 7**

Catasto Foglio Particella

**4 435**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico   Edificio Accessorio non rilevante 

Sv56520.3.jpg



Sv56520.2.jpg



Sv56520.1.jpg

## EDIFICIO

**SV-565.21**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Stalla e fi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: 

Territorio:

Indirizzo

**VIA PIANELLA 3**

Catasto Foglio Particella

**4 312**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante

N300711012.jpg

2012\_07\_30 10\_34\_13



N300711011.jpg

2012\_07\_30 10\_33\_00