

# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **SV-703**      Data rilievo **07.30**      Rilievatore **rf**      Comune: **Savigno**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **URBANO**  
 Località: **Savigno**      IGM: **Savigno**      Toponimo: **Savigno**  
 Indirizzo: **Vicolo Del Rio 4 - Via Del Rio 2**      Complesso edilizio:       N. elementili: **8**



Longitudine 11.0749681      Latitudine 44.39078373875

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### NOTE STORICHE

denominazione **San Matteo**      Insediamenti: **insediamento religioso: Chiesa parrocchiale**  
 Edifici:      epoca: **1683**      vincolo:

*Chiesa settecentesca, sorta sul luogo di un antico oratorio, Costruita dai Signori Roppa di Maiola campanile del 1906*

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto  **Grande valore**  
 **Significativo**  
 **Compromesso**

Tipo di uso	<input type="checkbox"/> Giardino/parco privato	Rapporto con la strada	<input type="checkbox"/> Diretto	Spazi verdi	<input type="checkbox"/> Sistemazione formale
	<input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato		<input checked="" type="checkbox"/> Indiretto		<input type="checkbox"/> Alberature di pregio
	<input type="checkbox"/> Parcheggio privato	Mediato da	<b>piazza</b>		<input type="checkbox"/> Alberature
Altro:				Altro:	<input type="checkbox"/> Siepi
Materiale pavimentazioni		<b>porfido</b>			
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>					
Qualità complessiva degli spazi esterni		<input type="checkbox"/> Grande valore ambientale <b>valore irrilevante</b>			
Note: <b>valore irrilevante</b>		<input type="checkbox"/> Valore ambientale			
		<input type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso			

## EDIFICIO

<b>SV-703.25</b>	Tipologia originaria	<b>Cortina edilizia</b>	Edificio di origine storica	<input checked="" type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input type="checkbox"/>	
Territorio: <b>URBANO</b>	Indirizzo	<b>Vicolo Del Rio 4 - Via Del Rio 2</b>		Catasto Foglio Particella	<b>4</b>	<b>40</b>	
INDAGINI: <b>scheda di indagine 2012</b>							
Note							
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>	Edificio Accessorio non rilevante	<input type="checkbox"/>



## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	<b>Completamente in uso</b>	<b>Usi misti</b>
Piano primo	<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza collettiva</b>

Piano secondo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

### ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Leggero</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Buono</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Aperture a garage</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		<b>Medio-Elevato</b>
Note sull'edificio:		

### EDIFICIO

**SV-703.26** Tipologia originaria - Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Del Rio 2 - Piazza Xv Agosto 15** Catasto Foglio Particella **4 33**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante



Sv562261.jpg

2012\_07\_30 17\_03\_19



Sv562262.jpg

2012\_07\_30 17\_06\_08

## EDIFICIO

**SV-703.27**

Tipologia originaria

**Cortina edilizia**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Del Rio 2 - Piazza Xv Agosto 16**

Catasto Foglio Particella

**4 41**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv562271.jpg

2012\_07\_30 16\_28\_43

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	-
Compromissione (imm., materiali)	-
Stato di conservazione / degrado	-

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	-

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-703.28**

Tipologia originaria

**Cortina edilizia**

 Edificio di origine storica 

 Complesso edilizio: 

 Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Piazza Xv Agosto 18 - Piazza Xv Agosto 17**

Catasto Foglio Particella

**4 41**

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente 

 NonAccessibile 

 NonStorico 

 Edificio Accessorio non rilevante 


Sv562281.jpg

2012\_07\_30 16\_28\_40



Sv562283.jpg

2012\_07\_30 16\_40\_34



Sv562283.jpg

2012\_07\_30 16\_34\_16

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso**
**Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso**
**Residenza**

Piano secondo

**Completamente in uso**
**Residenza**

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**  
Compromissione (imm., materiali) **Assente**  
Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:   
Incongruità del fabbricato:   
Presenza elementi di pregio   
Valore architettonico complessivo **Medio**  
Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-703.29** Tipologia originaria - Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO** Indirizzo **[piazza Xv Agosto 14] - [piazza Xv Agosto 13]** Catasto Foglio Particella **4 A**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **edificio inesistente**

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante

## EDIFICIO

**SV-703.30** Tipologia originaria - Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO** Indirizzo **[piazza Xv Agosto 7] - [piazza Xv Agosto 8]** Catasto Foglio Particella **4 410**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **colonna monumentale**

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante



Sv562301.jpg

2012\_07\_30 12\_35\_48

## EDIFICIO

**SV-703.31**

Tipologia originaria

**Edificio religioso - Chiesa**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Piazza Xv Agosto 18 - Piazza Xv Agosto 19**

Catasto Foglio Particella

**4 A**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv562311.jpg

2012\_07\_30 16\_28\_26



Sv562312.jpg

2012\_07\_30 16\_27\_19

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	<b>Completamente in uso</b>	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Assente</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	<b>Medio</b>

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-703.32**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Piazza Xv Agosto 22/a - Piazza Xv Agosto 22/b**

Catasto Foglio Particella

**4 247**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 