# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI

### AMBITO

Scheda n. **SV-704** Data rilievo **07.30** Riilevatore **rf** Comune: **Savigno**

OrigineStorica ☑ Contesto storico: ☑ Territorio: **URBANO**

Località: **Savigno** IGM: **Savigno** Toponimo: **Savigno**

Indirizzo: **Vicolo Del Voltone 8 - Vicolo Del Voltone 10** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **14**




Longitudine 11.0743609 Latitudine 44.3902601357143 Planimetria stato attuale - Scala 1:5000




Planimetria catastale - Scala 1:2000

Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☑ Congruità contesto/edificio ☑ Rapporto edificio / contesto ☐ **Grande valore** ☐ **Significativo** ☐ **Compromesso**

Tipo di uso ☐ **Giardino/parco privato** ☑ **Cortile privato** ☐ **Parcheggio privato** Altro:

Rapporto con la strada ☐ **Direttto** ☑ **Indiretto** Mediato da

Spazi verdi ☐ **Sistemazione formale** ☐ **Alberature di pregio** ☐ **Alberature** ☐ **Siepi** Altro:

Materiale pavimentazioni **porfido, acciottolato**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni
☐ **Grande valore ambientale**
☐ **Valore ambientale**
☐ **Valore ambientale compromesso**
**valore irrilevante**

Note: **v.scheda 563.24**

## EDIFICIO

**SV-704.13** Tipologia originaria **Edificio a corte** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Vicolo Del Voltone 2 - Vicolo Del Voltone 1** Catasto Foglio Particella **4** **50**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563131.jpg 2012_07_30 12_42_46

Sv563132.jpg 2012_07_30 12_53_47

## USO ATTUALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Piano terra / rialzato | | **Completamente in uso** | **Usi misti** |
| Piano primo | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Piano secondo | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Altri piani superiori | N : | **-** | **-** |
| Accessori non storici | | **-** | |

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Grave**

Compromissione (imm., materiali) **Grave**

Stato di conservazione / degrado **Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti: ☑ **Locale accessorio alla residenza**

Incongruità del fabbricato : ☑ **Aperture, Balconi**

Presenza elementi di pregio ☑ **travi in legno**

Valore architettonico complessivo **Medio**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-704.15** Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Vicolo Del Voltone 3 - Vicolo Del Voltone 8** Catasto Foglio Particella **4** **60**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563151.jpg 2012_07_30 13_15_58

Sv5631 .jpg 2012_07_30 13_17_25

## USO ATTUALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Piano terra / rialzato | | **Non utilizzato** | **Residenza** |
| Piano primo | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Piano secondo | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Altri piani superiori | N : | **-** | **-** |
| Accessori non storici | | **-** | |

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Alterazione tipologica | **Grave** |
| Compromissione (imm., materiali) | **Grave** |
| Stato di conservazione / degrado | **Buono** |

| | | |
|---|---|---|
| Presenza di elementi aggiunti: | ☐ | |
| Incongruità del fabbricato : | ☑ | **Scale esterne, Tettoie** |
| Presenza elementi di pregio | ☐ | |
| Valore architettonico complessivo | | **Potenzialmente elevato** |

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-704.20** Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Vicolo Del Voltone 8 - Vicolo Del Voltone 10** Catasto Foglio Particella **4** **60**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563201.jpg 2012_07_30 13_16_02

Sv563202.jpg 2012_07_30 13_18_30

Sv563203.jpg 2012_07_30 13_16_18

## USO ATTUALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Piano terra / rialzato | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Piano primo | | **Completamente in uso** | **Residenza collettiva** |
| Piano secondo | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Altri piani superiori | N : | **-** | **-** |
| Accessori non storici | | **-** | |

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Alterazione tipologica | **Grave** |
| Compromissione (imm., materiali) | **Grave** |
| Stato di conservazione / degrado | **Buono** |

| | | |
|---|---|---|
| Presenza di elementi aggiunti: | ☐ | |
| Incongruità del fabbricato : | ☑ | **Scale esterne, Tettoie** |
| Presenza elementi di pregio | ☑ | **elementi in legno** |
| Valore architettonico complessivo | | **Potenzialmente elevato** |
| Note sull'edificio: | | |

## EDIFICIO

**SV-704.21** Tipologia originaria **-** Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Vicolo Del Voltone 4 - Vicolo Del Voltone 6** Catasto Foglio Particella **4** **48**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **edificio inesistente**

NonEsistente ☑ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

## EDIFICIO

**SV-704.22** Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Vicolo Del Voltone 6 - Vicolo Del Voltone 8** Catasto Foglio Particella **4** **60**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563221.jpg 2012_07_30 12_11_02

## USO ATTUALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Piano terra / rialzato | | **Non utilizzato** | **Residenza** |
| Piano primo | | **Non utilizzato** | **Residenza** |
| Piano secondo | | **Non utilizzato** | **Residenza** |
| Altri piani superiori | N : **4** | **-** | **-** |
| Accessori non storici | | **-** | |

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Alterazione tipologica | **-** |
| Compromissione (imm., materiali) | **Leggero/Grave** |
| Stato di conservazione / degrado | **Mediocre/Cattivo** |

| | | |
|---|---|---|
| Presenza di elementi aggiunti: | ☐ | |
| Incongruità del fabbricato : | ☑ | **Balconi aggettanti** |
| Presenza elementi di pregio | ☐ | |
| Valore architettonico complessivo | | **Medio** |

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-704.23** Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Dell' Aia 3 - Via Dell' Aia 1** Catasto Foglio Particella **4** **53**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563231.jpg 2012_07_30 12_12_02

Sv563232.jpg 2012_07_30 12_10_00

## USO ATTUALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Piano terra / rialzato | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Piano primo | | **Completamente in uso** | **Residenza collettiva** |
| Piano secondo | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Altri piani superiori | N : | **-** | **-** |
| Accessori non storici | | **-** | |

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Alterazione tipologica | **Assente** |
| Compromissione (imm., materiali) | **Assente** |
| Stato di conservazione / degrado | **Mediocre** |

| | |
|---|---|
| Presenza di elementi aggiunti: | ☐ |
| Incongruità del fabbricato : | ☐ |
| Presenza elementi di pregio | ☐ |
| Valore architettonico complessivo | **Medio-Elevato** |

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-704.24** Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Dell' Aia 5 - Vicolo Del Voltone 8** Catasto Foglio Particella **4** **60**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563241.jpg 2012_07_30 12_12_41

Sv563242.jpg 2012_07_30 12_12_15

## USO ATTUALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Piano terra / rialzato | | **Completamente in uso** | **Accessori alla residenza** |
| Piano primo | | **Completamente in uso** | **Residenza collettiva** |
| Piano secondo | | **Completamente in uso** | **Accessori alla residenza** |
| Altri piani superiori | N : | **-** | **-** |
| Accessori non storici | | **-** | |

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Alterazione tipologica | **Leggero/Gr** |
| Compromissione (imm., materiali) | **Leggero/Grave** |
| Stato di conservazione / degrado | **Buono** |

| | | |
|---|---|---|
| Presenza di elementi aggiunti: | ☐ | |
| Incongruità del fabbricato : | ☑ | **Scale esterne** |
| Presenza elementi di pregio | ☐ | |
| Valore architettonico complessivo | | **Medio-Elevato** |

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-704.25** Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Dell' Aia 3 - Via Dell' Aia 5** Catasto Foglio Particella **4** **56**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563251.jpg 2012_07_30 12_10_30

## USO ATTUALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Piano terra / rialzato | | **Non utilizzato** | **Residenza** |
| Piano primo | | **Non utilizzato** | **Residenza** |
| Piano secondo | | **Non utilizzato** | **Residenza** |
| Altri piani superiori | N : **4** | **-** | **-** |
| Accessori non storici | | **-** | |

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Alterazione tipologica | **Assente** |
| Compromissione (imm., materiali) | **Assente** |
| Stato di conservazione / degrado | **Mediocre** |

| | |
|---|---|
| Presenza di elementi aggiunti: | ☐ |
| Incongruità del fabbricato : | ☐ |
| Presenza elementi di pregio | ☐ |
| Valore architettonico complessivo | **Medio** |

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-704.26** Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Pianella 4 - Vicolo Del Voltone 5** Catasto Foglio Particella **4** **64**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563261.jpg 2012_07_30 13_22_06

Sv563262.jpg 2012_07_30 13_21_32

## USO ATTUALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Piano terra / rialzato | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Piano primo | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Piano secondo | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Altri piani superiori | N : | **-** | **-** |
| Accessori non storici | | **-** | |

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Alterazione tipologica | **Leggero/Gr** |
| Compromissione (imm., materiali) | **Leggero/Grave** |
| Stato di conservazione / degrado | **Buono** |

| | | |
|---|---|---|
| Presenza di elementi aggiunti: | ☐ | |
| Incongruità del fabbricato : | ☑ | **Aperture a garage, Strutture in c.a. a vista** |
| Presenza elementi di pregio | ☐ | |
| Valore architettonico complessivo | | **Potenzialmente elevato** |

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-704.27** Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Dell' Aia 7 - Via Pianella 4** Catasto Foglio Particella **4** **61**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv56327xa2.jpg 2012_07_30 13_23_39

## USO ATTUALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Piano terra / rialzato | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Piano primo | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Piano secondo | | **-** | **-** |
| Altri piani superiori | N : | **-** | **-** |
| Accessori non storici | | **-** | |

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Alterazione tipologica | **Leggero/Gr** |
| Compromissione (imm., materiali) | **Grave** |
| Stato di conservazione / degrado | **Buono** |

| | | |
|---|---|---|
| Presenza di elementi aggiunti: | ☐ | |
| Incongruità del fabbricato : | ☑ | **Aperture, Aperture a garage, Scale esterne** |
| Presenza elementi di pregio | ☐ | |
| Valore architettonico complessivo | | **Medio** |

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-704.28** Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Dell' Aia 7 - Via Pianella 4** Catasto Foglio Particella **4** **61**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563271.jpg 2012_07_30 13_22_24

Sv563272.jpg 2012_07_30 13_22_51

Sv56327xa1.jpg 2012_07_30 13_23_13

## USO ATTUALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Piano terra / rialzato | | **Completamente in uso** | **Usi misti** |
| Piano primo | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Piano secondo | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Altri piani superiori | N : | **-** | **-** |
| Accessori non storici | | **-** | |

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Alterazione tipologica | **Leggero/Gr** |
| Compromissione (imm., materiali) | **Grave** |
| Stato di conservazione / degrado | **Mediocre** |

| | | |
|---|---|---|
| Presenza di elementi aggiunti: | ☑ | |
| Incongruità del fabbricato : | ☑ | **Balconi aggettanti, Tettoie** |
| Presenza elementi di pregio | ☐ | |
| Valore architettonico complessivo | **Medio** | |
| Note sull'edificio: | | |

## EDIFICIO

**SV-704.30** Tipologia originaria **Cortina edilizia** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Vicolo Del Voltone 5 - Vicolo Del Voltone 3** Catasto Foglio Particella **4** **64**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563171.jpg 2012_07_30 13_16_37

Sv5631[illegible].jpg [illegible] 15_26_25

## USO ATTUALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Piano terra / rialzato | | **Completamente in uso** | **Accessori alla residenza** |
| Piano primo | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Piano secondo | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Altri piani superiori | N : | **-** | **-** |
| Accessori non storici | | **-** | |

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Alterazione tipologica | **Leggero/Gr** |
| Compromissione (imm., materiali) | **Leggero/Grave** |
| Stato di conservazione / degrado | **Buono** |

| | | |
|---|---|---|
| Presenza di elementi aggiunti: | ☐ | |
| Incongruità del fabbricato : | ☑ | **Aperture a garage, Scale esterne** |
| Presenza elementi di pregio | ☐ | |
| Valore architettonico complessivo | | **Medio** |

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-704.31** Tipologia originaria **-** Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Vicolo Del Voltone 4 - Vicolo Del Voltone 6** Catasto Foglio Particella **4** **48**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563181.jpg 2012_07_30 12_30_28

## EDIFICIO

**SV-704.32** Tipologia originaria **Edificio a corte** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Guglielmo Marconi 11 - Vicolo Del Voltone 2** Catasto Foglio Particella **4** **50**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv563191.jpg 2012_07_30 12_09_28

Sv563192.jpg 2012_07_30 12_09_04

## USO ATTUALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Piano terra / rialzato | | **Completamente in uso** | **Usi misti** |
| Piano primo | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Piano secondo | | **Completamente in uso** | **Residenza** |
| Altri piani superiori | N : | **-** | **-** |
| Accessori non storici | | **-** | |

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Alterazione tipologica | **Assente** |
| Compromissione (imm., materiali) | **Assente** |
| Stato di conservazione / degrado | **Cattivo** |

| | |
|---|---|
| Presenza di elementi aggiunti: | ☐ |
| Incongruità del fabbricato : | ☐ |
| Presenza elementi di pregio | ☐ |
| Valore architettonico complessivo | **Medio-Elevato** |

Note sull'edificio: