

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI

AMBITO

Scheda n. **SV-705** Data rilievo **07.30** Rilievatore **rf** Comune: **Savigno**

OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **URBANO**


Località: **Savigno** IGM: **Savigno** Toponimo: **Savigno**

Indirizzo: **Via Pianella 2 - Piazza Xv Agosto 28** Complesso edilizio: N. elementili: **5**



Longitudine 11.0751683 Latitudine 44.390370616

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortotofo 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto **Grande valore**
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso **Giardino/parco privato** Rapporto con la strada **Diretto** Spazi verdi **Sistemazione formale**
 Cortile privato **Indiretto** **Alberature di pregio**
 Parcheggio privato Mediato da **Alberature**
 Siepi

Altro: _____ Altro: _____

Materiale pavimentazioni **porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

valore irrilevante

Note: **valore irrilevante**

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-705.05

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **[piazza Xv Agosto 21] - [piazza Xv Agosto 24]**

Catasto Foglio Particella

4 B

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **campanile**

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Servizi pubblici

Piano primo

-

-

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note: **campanile**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Assente

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Cornici marcapiano

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-705.08

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Piazza Xv Agosto 23 - Piazza Xv Agosto 23/a**

Catasto Foglio Particella

4 43INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv563081.jpg

2012_07_30 16_05_42



Sv563082.jpg

2012_07_30 16_13_11

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Usi parziale

Usi misti

Piano primo

Usi parziale

Residenza

Piano secondo

Usi parziale

Residenza

Altri piani superiori

N : 4

Usi parziale

Residenza

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture, Aperture a garage, Balconi aggettanti

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Potenzialmente elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-705.10

Tipologia originaria

-

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Piazza Xv Agosto 28 - Piazza Xv Agosto 29**

Catasto Foglio Particella

4 64INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

edificio inesistenteNonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-705.14

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fiEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via Dei Colli 2] - [via Dei Colli 4]**

Catasto Foglio Particella

4 367INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv563141.jpg

2012_07_30 16_13_39



Sv563142.jpg

2012_07_30 16_14_21

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Uso parziale**Accessori alla residenza**

Piano primo

Non utilizzato**Agricoltura e allevamento**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Grave

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

CattivoPresenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : **Aperture, Aperture a garage, Strutture in c.a. a vista**Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-705.16

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Pianella 2 - Piazza Xv Agosto 28

Catasto Foglio Particella

4 64INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv563161.jpg

2012_07_30 13_12_38



Sv563162.jpg

2012_07_30 15_21_32

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Non utilizzato**Residenza**

Piano primo

Non utilizzato**Residenza**

Piano secondo

Uso parziale**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

MediocrePresenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture a garage, Balconi aggettantiPresenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Potenzialmente elevato

Note sull'edificio: