

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-706** Data rilievo **09.19** Riilevatore **mr** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **URBANO**
 Località: **Ca di Costa** IGM: **C. Costa** Toponimo: **Fosso Sirena**
 Indirizzo: **Via Vedegheto 1661 - [via Vedegheto 1633/n]** Complesso edilizio: N. elementili: **13**



Longitudine 11.0930315 Latitudine 44.3493053276923

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortotofo 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni ghiaia, porfido

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-706.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Magazzin

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **[via Vedegheto 1633/b] - [via Vedegheto 1633/m]**

Catasto Foglio Particella

33 55

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv52112.1.jpg

2012_09_19 11_35_59



Sv52112.2.jpg

2012_09_19 11_36_28

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Agricoltura e allevamento

Piano primo

Completamente in uso

Agricoltura e allevamento

Piano secondo

Completamente in uso

Agricoltura e allevamento

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture, Aperture a garage

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-706.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Vedegheto 1633/b - Via Vedegheto 1633/l**

Catasto Foglio Particella

33 62INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52114.1.jpg

2012_09_19 11_13_50



Sv52114.2.jpg

2012_09_19 11_15_12

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Uso parziale**Usi misti**

Piano primo

Uso parziale**Residenza**

Piano secondo

Uso parziale**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:

 Tettoie

Incongruità del fabbricato :

 Scale esterne

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-706.03

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Vedegheto 1633/c - Via Vedegheto 1633/d

Catasto Foglio Particella

33 65INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52116.1.jpg

2012_09_19 11_15_46

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	-
Piano primo	Non utilizzato	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Potenzialmente elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-706.04

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - FienileEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via Vedegheto 1633/m] - [via Vedegheto 1633/a]**

Catasto Foglio Particella

33 53INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52118.1.jpg

2012_09_19 11_38_31



Sv52118.2.jpg

2012_09_19 11_37_05

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Accessori alla residenza
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio Valore architettonico complessivo **Medio**

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-706.05

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - residenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Vedegheto 1633/d - Via Vedegheto 1633/c

Catasto Foglio Particella

33**67**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52119.1.jpg

2012_09_19 11_16_23



Sv12119.2.jpg

2012_09_19 11_22_02

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Uso parziale**Residenza**

Piano primo

Uso parziale**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

-

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Inferriate

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-706.06

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Vedegheto 1633/m - [via Vedegheto 1633/b]

Catasto Foglio Particella

33 351INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52123.1.jpg

2012_09_19 11_56_23



Sv52123.2.jpg

2012_09_19 11_54_37



Sv52123.3.jpg

2012_09_19 11_54_04

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero/Gr**
Compromissione (imm., materiali) **Leggero/Grave**
Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti: **Cantine, Garages**
Incongruità del fabbricato : **Aperture, Aperture a garage, Ringhiere, Tettoie**
Presenza elementi di pregio
Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**
Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-706.07 Tipologia originaria - Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Vedegheto 1633/m - Via Vedegheto 1633/l** Catasto Foglio Particella **33 351**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **inesistente**

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-706.08

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Vedegheto 1633/n - Via Vedegheto 1633/l**

Catasto Foglio Particella

33 69INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **non storico**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52125.1.jpg

2012_09_19 11_17_06



Sv52125.2.jpg

2012_09_19 11_43_18



Sv52125.3.jpg

2012_09_19 11_52_18

EDIFICIO

SV-706.09

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Vedegheto 1633/m - Via Vedegheto 1633/n

Catasto Foglio Particella

33**68**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52126.1.jpg

2012_09_19 11_54_00



Sv52126.2.jpg

2012_09_19 11_54_59

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Uso parziale**Accessori alla residenza**

Piano primo

Uso parziale**Accessori alla residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-706.10

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Vedegheto 1633/n - [via Vedegheto 1661]**

Catasto Foglio Particella

33 69INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **pozzo**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52127.1.jpg

2012_09_19 11_49_15

EDIFICIO

SV-706.11

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Vedegheto 1661 - [via Vedegheto 1633/n]**

Catasto Foglio Particella

33 69INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **inesistente**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-706.12

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fiEdificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio:

Indirizzo

VIA VEDEGHETO 1633/M

Catasto Foglio Particella

33 413INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52129.1.jpg

2012_09_19 11_46_14



Sv52129.2.jpg

2012_09_19 11_45_53



Sv52129.3.jpg

2012_09_19 11_45_32

EDIFICIO

SV-706.13

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio:

Indirizzo

[VIA VEDEGHETO 1633/M]

Catasto Foglio Particella

33**53**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52130.1.jpg

2012_09_19 11_37_44



Sv52130.2.jpg

2012_09_19 11_37_13