


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. ZP-192	Data rilievo 910	Rilevatore dr	Comune: Zola Predosa
OrigineStorica ☒	Contesto storico: ☒		Territorio: URBANO
Località: Ponte Ronca	IGM: Ponte Ronca	Toponimo: V. Bortolotti	
Indirizzo: Via Risorgimento 422 - Via Risorgimento 424/b		Complesso edilizio: ☐	N. elementili: 2



Longitudine 11.1903831 Latitudine 44.501755875

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☒	Congruità contesto/edificio ☒	Rapporto edificio / contesto	☐ Grande valore ☒ Significativo ☐ Compromesso
Tipo di uso	☒ Giardino/parco privato ☒ Cortile privato ☐ Parcheggio privato	Rapporto con la strada ☐ Diretto ☐ Indiretto	Spazi verdi ☐ Sistemazione formale ☐ Alberature di pregio ☐ Alberature ☒ Siepi
Altro:	Mediato da		Altro:
Materiale pavimentazioni	autobloccanti		

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☐ Grande valore ambientale

Note:

☒ Valore ambientale

☐ Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

ZP-192.01

Tipologia originaria

Edificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Risorgimento 422 - Via Risorgimento 424/b

Catasto Foglio Particella

38

98

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



Xb19201.1.jpg

2012_10_09 11_11_24



Xb19201.2.jpg

2012_10_09 11_18_40



Xb19201.3.jpg

2012_10_09 11_11_42

EDIFICIO

ZP-192.02

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomoEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☐Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Risorgimento 422 - Via Risorgimento 424/b

Catasto Foglio Particella

38**98**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

☐

NonAccessibile

☐

NonStorico

☐

Edificio Accessorio non rilevante

☐

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

☒**Tettoie**

Incongruità del fabbricato :

☐

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio: