

# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **ZP-198**      Data rilievo **08.11**      Rilievatore **b**      Comune: **Zola Predosa**  
OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **URBANO**  
Località: **Zola**      IGM:      Toponimo: **Fornace Andina**  
Indirizzo: **[via Della Fornace 14] - [via Caravaggio 6]**      Complesso edilizio:       N. elementili: **1**




Longitudine 11.2089046      Latitudine 44.49474635

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

## EDIFICIO

**ZP-198.01**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Fienile**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via Della Fornace 14] - [via Caravaggio 6]**

Catasto Foglio Particella

**11 6**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **cantiere in corso**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Zp198011.jpg

2012\_08\_11 13\_18\_44



Zp198012.jpg

2012\_08\_11 13\_19\_42

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	<b>Non utilizzato</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo	<b>Non utilizzato</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-
Note:	<b>cantiere in corso</b>	

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Grave</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Buono</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Aperture</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	<b>Medio</b>
Note sull'edificio:	<b>tamponature</b>