AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI

AMBITO

Scheda n. **ZP-216** Data rilievo **2012/07/1** Riilevatore **PA** Comune: **Zola Predosa**

OrigineStorica ☑ Contesto storico: ☐ Territorio: **RURALE**

Località: **Case Sparse** IGM: **Bell'Alba** Toponimo: **Bell'alba**

Indirizzo: **Via Antonio Bertoloni 12** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **1**



Longitudine 11.1969460 Latitudine 44.49097061 Planimetria stato attuale - Scala 1:5000

Planimetria catastale - Scala 1:2000

Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ **Grande valore** ☐ **Significativo** ☐ **Compromesso**

Tipo di uso ☑ **Giardino/parco privato** ☐ **Cortile privato** ☐ **Parcheggio privato** Altro:

Rapporto con la strada ☑ **Direttto** ☐ **Indiretto** Mediato da

Spazi verdi ☐ **Sistemazione formale** ☐ **Alberature di pregio** ☑ **Alberature** ☑ **Siepi** Altro:

Materiale pavimentazioni

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni
Note:

☐ **Grande valore ambientale**
☑ **Valore ambientale**
☐ **Valore ambientale compromesso**

EDIFICIO

ZP-216.01 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - residenzi** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via Antonio Bertoloni 12** Catasto Foglio Particella **11** **6**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

ZP216011.jpg 2012_10_27 16_10_01

ZP216012.jpg 2012_10_27 16_10_15

ZP216013.jpg 2012_10_27 16_10_35

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	**Completamente in uso**	**Residenza**
Piano primo	**Completamente in uso**	**Residenza**
Piano secondo		
Altri piani superiori N :		
Accessori non storici		

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Leggero/Grave**	
Compromissione (imm., materiali)	**Leggero/Grave**	**edificio ristruttuato**
Stato di conservazione / degrado	**Buono**	

Presenza di elementi aggiunti:	☐
Incongruità del fabbricato :	☐
Presenza elementi di pregio	☐
Valore architettonico complessivo	**Medio**
Note sull'edificio:	