

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI

AMBITO

Scheda n. **ZP-222** Data rilievo **2012/07/1** Rilievatore **PA** Comune: **Zola Predosa**

OrigineStorica ☐ Contesto storico: ☐ Territorio: **RURALE**


Località: **La Stanga** IGM: **la Stanga** Toponimo: **Fondo La Stanga**

Indirizzo: **Via Michelang. Buonarroti 60** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **1**



Longitudine 11.200192 Latitudine 44.51309879

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ ☐ **Grande valore**

☐ **Significativo**

☐ **Compromesso**

Tipo di uso ☐ **Giardino/parco privato** Rapporto con la strada ☐ **Diretto** Spazi verdi ☐ **Sistemazione formale**

☒ **Cortile privato** ☐ **Indiretto** ☐ **Alberature di pregio**

☐ **Parcheggio privato** Mediato da ☐ **Alberature**

Altro: ☐ **Siepi**

Altro:

Materiale pavimentazioni

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☐ Grande valore ambientale

Note:

☒ Valore ambientale

☐ Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

ZP-222.01

Tipologia originaria

Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Michelang. Buonarroti 60**

Catasto Foglio Particella

33 80

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

☒ Edificio Accessorio non rilevante ☐



ZP222011.jpg

2012_10_19 09_46_51



ZP222012.jpg

2012_10_19 09_47_40



ZP222013.jpg

2012_10_19 09_48_08

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

Completamente in uso

Residenza

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Totale**

Compromissione (imm., materiali) **Totale**

Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti: ☐

Incongruità del fabbricato : ☐

Presenza elementi di pregio ☐

Valore architettonico complessivo **Irrilevante**

Note sull'edificio: