


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **ZP-511** Data rilievo **08.11** Riilevatore **b** Comune: **Zola Predosa**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **URBANO**
 Località: **Zola** IGM: Toponimo:
 Indirizzo: **Via Risorgimento 183/d - Via Risorgimento 183/c** Complesso edilizio: N. elementili: **5**



Longitudine 11.2095690 Latitudine 44.493422396

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

ZP-511.01

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Risorgimento 183/d - Via Risorgimento 183/c

Catasto Foglio Particella

11

6

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Zp511011.jpg

2012_08_11 10_19_25



Zp511012.jpg

2012_08_11 10_18_39



Zp511013.jpg

2012_08_11 10_41_26

EDIFICIO

ZP-511.02

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via F. Raibolini 12 - Via F. Raibolini 14**

Catasto Foglio Particella

11 6INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Zp511021.jpg

2012_08_11 10_43_33



Zp511022.jpg

2012_08_11 10_44_00

EDIFICIO

ZP-511.03

Tipologia originaria

Cortina edilizia

 Edificio di origine storica

 Complesso edilizio:

 Territorio: **URBANO**

 Indirizzo **Via F. Raibolini 22 - [via Dei Martiri 1]**

Catasto Foglio Particella

25 50

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente

 NonAccessibile

 NonStorico

 Edificio Accessorio non rilevante


Zp511031.jpg

2012_08_11 10_47_48



Zp511032.jpg

2012_08_11 10_46_57



Zp511033.jpg

2012_08_11 10_47_24

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso
Residenza

Piano primo

Completamente in uso
Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero**
Compromissione (imm., materiali) **Leggero**
Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato:
Presenza elementi di pregio
Valore architettonico complessivo **Medio**
Note sull'edificio: **cornici**

EDIFICIO

ZP-511.04 Tipologia originaria - Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: Indirizzo **VIA F. RAIBOLINI 8** Catasto Foglio Particella **11 6**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



NZp511042.jpg

2012_08_11 10_41_52



NZp511041.jpg

2012_08_11 10_41_00

EDIFICIO

ZP-511.05 Tipologia originaria Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: Indirizzo **VIA F. RAIBOLINI 18** Catasto Foglio Particella **11 6**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante